

МКДОУ г. Новосибирска "Детский сад № 249 «Колобок»  
общеразвивающего вида с  
приоритетным осуществлением  
физического развития и оздоровления  
всех воспитанников»

(должность руководителя, наименование организации)

ул. Ордынская, 10  
г. Новосибирск, 630901  
E-mail: detsad249@ngs.ru

(подпись)

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 71**  
**об устранении причин и условий, способствовавших совершению**  
**административного правонарушения**

16.02.2021

(дата)

г. Новосибирск, ул. Комбинатская, 8

(место рассмотрения / город)

Я, заместитель главного государственного инспектора г. Новосибирска по пожарному надзору Ошепков Владимир Семенович

(должность (по ТПН), Ф.И.О. лица, рассматривающего дело)

при рассмотрении материалов дел об административных правонарушениях № 81, 82, 83 от 02.02.2021, возбужденного государственным инспектором г. Новосибирска по пожарному надзору Корейской Мариной Константиновной по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении юридического лица Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение г. Новосибирска "Детский сад № 249 «Колобок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития и оздоровления всех воспитанников» (далее – МКДОУ Д/С № 249), установил, что в 28.01.2021 в 16 часов 00 минут на основании распоряжения № 85 от 12.01.2021 года начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новосибирску УНДиПР Главного управления МЧС России по Новосибирской области – главного государственного инспектора г. Новосибирска по пожарному надзору Гаврильченко А.О. при проведении плановой, выездной проверки за соблюдением законодательства в области пожарной безопасности в помещениях, зданиях и территории расположенных по адресу: 630095, г. Новосибирск, ул. Солидарности, 81а, государственным инспектором по пожарному надзору Корейской М.К. выявлен факт нарушения юридическим лицом МКДОУ д/с № 249 требований пожарной безопасности, а именно:

1. На объекте защиты в помещении пищеблока расстояние от систем вентиляции до пожарных извещателей менее 0,5 метров; (Федеральный закон № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требования пожарной безопасности» (далее – ТРoТНБ), Свод правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6 (далее – СП 5.13130.2009);

2. На объекте защиты в овощехранилище расстояние от светильников до пожарных извещателей менее 0,5 метров (ТРoТНБ, ст. 4; СП 5.13130.2009, п. 13.3.6);

3. На объекте защиты руководитель не обеспечил наличие на дверях лестничных клеток и дверях эвакуационных выходов приспособлений для самозакрывания и уплотнения в

притворах: (п. 24 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее – ППР в РФ), п. 4.4.6 свода правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее – СП 1.13130.2020);

4. На объекте защиты двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации на втором этаже открываются не по направлению выхода из здания (Свод правил 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, п. 4.2.22).

28.01.2021 в 14 часов 00 минут на основании распоряжения № 76 от 12.01.2021 года начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новосибирску УНДиПР Главного управления МЧС России по Новосибирской области – главного государственного инспектора г. Новосибирска по пожарному надзору Гаврильченко А.О. при проведении плановой, выездной проверки за соблюдением законодательства в области пожарной безопасности в помещениях, зданиях и территории расположенных по адресу: 630901, г. Новосибирск, ул. Ордынская, 10, государственным инспектором по пожарному надзору Корецкой М.К. выявлен факт нарушения юридическим лицом МКДОУ д/с № 249 требований пожарной безопасности, а именно:

1. На объекте защиты в подвальном помещении электропровода эксплуатируются с видимыми нарушениями изоляции (пп. «а» п. 35 ППР в РФ);

2. Покрытие стен в общем коридоре выполнено с пожарной опасностью более чем КМ1 (табл. 3 табл. 28, ст. 134 ТРО ТПБ);

3. На объекте защиты руководитель не обеспечил наличие на дверях лестничных клеток и дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на 1 этаж, приспособлений для самозакрывания и уплотнения в притворах (ППР в РФ, п. 24);

4. На объекте защиты двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации на втором этаже открываются не по направлению выхода из здания (СП 1.13130.2020, п. 4.2.22)

28.01.2021 в 15 часов 00 минут на основании распоряжения № 79 от 12.01.2021 года начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новосибирску УНДиПР Главного управления МЧС России по Новосибирской области – главного государственного инспектора г. Новосибирска по пожарному надзору Гаврильченко А.О. при проведении плановой, выездной проверки за соблюдением законодательства в области пожарной безопасности в помещениях, зданиях и территории расположенных по адресу: 630095, г. Новосибирск, ул. Солидарности, 71а, государственным инспектором по пожарному надзору Корецкой М.К. выявлен факт нарушения юридическим лицом МКДОУ д/с № 249 требований пожарной безопасности, а именно:

1. Помещения на 1 этаже не оборудованы соответствующей автоматической установкой защиты от пожаров (Федеральный закон № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требования пожарной безопасности», ст. 4, СП 5.13130.2009);

2. На объекте защиты не проведены эксплуатационные испытания пожарных лестниц и наружных пожарных лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре; (ППР в РФ, пп. «б» п. 19);

3. На объекте защиты руководитель не обеспечил наличие на дверях лестничных клеток и дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на 1 этаж, приспособлений для самозакрывания и уплотнения в притворах (ППР в РФ, п. 24);

4. На объекте защиты двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации на втором этаже открываются не по направлению выхода из здания (СП 1.13130.2020, п. 4.2.22);

5. На объекте защиты запоры (замки) на двери эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (ППР в РФ, п. 26);

6. На объекте защиты в хозяйственном помещении расстояние от электросветильников до пожарных извещателей менее 0,5 метров (Федеральный закон № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требования пожарной безопасности», ст. 4, СП 5.13130.2009, п. 13.3.6);

7. На объекте защиты в пищеблоке расстояние от электросветильников до пожарных извещателей менее 0,5 метров; (Федеральный закон № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требования пожарной безопасности», ст. 4, СП 5.13130.2009, п. 13.3.6);

8. На объекте защиты на втором этаже (группа № 22) расстояние от электросветильников до пожарных извещателей менее 0,5 метров (Федеральный закон № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требования пожарной безопасности», ст. 4, СП 5.13130.2009, п. 13.3.6);

9. На объекте защиты в помещении овощехранилища ухудшена видимость световых оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы (ППР в РФ, п. 37), за что предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ.

*(указываются причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения)*

При рассмотрении дела об административном правонарушении установлены следующие причины и условия, способствовавшие его совершению:

1. Недостаточный уровень знаний требований правил пожарной безопасности у должностных лиц, ответственных за соблюдение требований правил пожарной безопасности в МКДОУ Д/С № 249.
2. Недостаточный контроль со стороны руководства МКДОУ Д/С № 249 за выполнением требований правил пожарной безопасности, МКДОУ Д/С № 249.

Согласно ст. 38 Федерального Закона № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года - Ответственность за нарушения требований правил пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут собственники имущества, либо лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организации.

На основании ст. 29.13 КоАП РФ, вношу Вам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

В целях соблюдения законодательства РФ и недопущения в дальнейшем совершения административных правонарушений необходимо рассмотреть данное представление, устранить указанные причины и условия, в течение 1 месяца со дня получения настоящего представления сообщить о принятых мерах в ОНДиПР по г. Новосибирску УНДиПР Главного управления МЧС России по Новосибирской области, по адресу: г. Новосибирск, ул. Комбинатская, 8, E-mail: Ond-gorodskoy@yandex.ru.

*(указывается полный адрес месторасположения органа государственного пожарного надзора и его наименование)*

За непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность по ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представление внос:

Заместитель главного государственного инспектора  
г. Новосибирска по пожарному надзору  
Оценков Владимир Семенович

*(должность, фамилия, инициалы лица)*

Настоящее представление получил:

*(дата, Ф.И.О.)*

Представление направлено:

*(дата, № исх. документа, адрес направления, дата отправления, № почтового отправления и № квитанции заказного письма)*

Телефон доверия главного управления МЧС России по Новосибирской области: 8 (383) 239-99-99.

